

## LWL-Gehäuse



### RAB-FO-X57-A1

Festes LWL-Gehäuse 1HE

#### BEIPACK

Schrauben M6 x 10..... 4x  
Kunststoffunterlegscheiben..... 4x  
Käfigmuttern M6..... 4x



### RAC-FO-X64-A1

Ausziehbares LWL-Gehäuse 1HE

#### BEIPACK

Schrauben M6 x 10..... 4x  
Kunststoffunterlegscheiben..... 4x  
Käfigmuttern M6..... 4x



### RAB-FO-X58-A1

Frontplatte 1HE 24 ST

#### BEIPACK

Schrauben M4 x 6..... 4x



### RAB-FO-X63-A1

Frontplatte 1HE 24 SC DUPLEX

#### BEIPACK

Schrauben M4 x 6..... 4x



## RAC-FO-X62-A1

Frontplatte 2HE 48 SC

### BEIPACK

Schrauben M4 x 6..... 2x



## FTK-X01-H1

Spleißkassette mit Deckel



## RAB-FO-X60-A1

Festes LWL-Gehäuse 2HE

### BEIPACK

Schrauben M6 x 10..... 4x

Kunststoffunterlegscheiben..... 4x

Käfigmuttern M6..... 4x



## RAC-FO-X65-A1

Ausziehbares LWL-Gehäuse 2HE

### BEIPACK

Schrauben M6 x 10..... 4x  
Kunststoffunterlegscheiben..... 4x  
Käfigmuttern M6..... 4x



## RAC-FO-X59-A1

Frontplatte 1HE 24 SC

### BEIPACK

Schrauben M4 x 6..... 4x



## RAB-FO-X61-A1

Frontplatte 2HE 48 ST

### BEIPACK

Schrauben M4 x 6..... 4x



## RAC-VP-X14-X1

19"-LWL-Kabelführungsleiste 1HE

### BEIPACK

Schrauben M4 x 6..... 2x





## RAC-FO-A07-X1

LWL-Wandgehäuse

### STECKERZAHL

ST.....	24x
SC.....	24x
SC - Duplex.....	16x

### BEIPACK

Schrauben M6 x 10.....	4x
Kunststoffunterlegscheiben.....	4x
Käfigmuttern M6.....	4x